

COPILOT® SYSTEME

NOTES DE VERSION

Version N° v11.2.1



Vue d'Ensemble

Cette version du système CoPilot® inclut des corrections de bugs.

Système CoPilot : Corrections de Bugs

Modifications non Appliquées au Temps de Remplissage de l'Empreinte pour le Seuil de Pression

Lorsque l'utilisateur modifiait le seuil de pression pour le temps de remplissage de l'empreinte, les modifications n'étaient pas prises en compte.

Valeurs Récapitulatives Manquantes et Impossibilité de Charger ou d'Enregistrer des Modèles

Lorsqu'un utilisateur exécutant une tâche consultait le graphique récapitulatif, les valeurs récapitulatives étaient manquantes et les modèles ne se chargeaient ni ne s'enregistraient.

Valeurs du Cycle Précédent Manquantes

Lorsqu'un utilisateur exécutant une tâche pendant une période prolongée consultait le widget Valeurs du cycle précédent, les valeurs étaient manquantes.

Copilote Injoignable

Lorsqu'un utilisateur observait l'exécution d'une tâche pendant une période prolongée, l'utilisation de la mémoire système atteignait sa limite maximale et le système devenait non réactif.